

<https://motorrad-handbuch.jimdo.com/bmw-fehlercodes/>

10167 Endstufe der elektrischen Kraftstoffpumpe GS / A 1200 Farbverreibung unregelmäßig
Kämpfe beginnen
Fehler erscheint intermittierend zu starten
Bike kann starten und fahren, dann wird
erscheinen Brennstoffmangel zu haben
Dieses Gerät ist auf die Lage
linken Seite des Tanks. Es ist ein
kleine Aluminium-Einheit mit
Flossen auf. Überprüfen Sie den O-Ring
dieses Geräts. Lösen Sie die
Einheit und die Prüfung für
Feuchtigkeit in dem Hohlraum
darunter. Verwenden Feuchtigkeit
Abwehrspray und
Kontaktreiniger reinigen
Dieses Gerät.
Wenn das Problem
Lösung nicht
arbeiten dann
das Gerät zu ersetzen.

10218 CAN-Bus-Timeout: Nein
Kommunikation mit KOMBI
(Kombi-Instrument) Steuereinheit
GS / A 1200-Test mit Diagnose
System.
Klare Fehlercode .

10219 CAN-Bus-Timeout: nein
Kommunikation mit ZFE (Zentrale
Fahrzeugelektronik) Steuereinheit
GS / A 1200 Kombi-Instrument nicht aktiviert
richtig.
Kombiinstrument aktiviert teilweise
und dann verschwindet.
Auch intermittierenden Gelegenheiten beginnen
Test mit Diagnose
System.
Wenn alle Stricke reißen
ersetzen Sie die ZFE
Steuergerät.
(Sehr teuer).

10444 Sicherung aktiviert für Komponentenblock
3 (Starterrelais, Immo (EWS) Ring
Antenne, Zündspulen, Injektoren)
GS / A 1200 Es kann einen an der Batterie sein
Klemmen oder anderswo. Kann passieren
in Verbindung mit Fehlercode 10219.

23971 Hinterradgeschwindigkeitssensor: Signal
unglaublich

GS / A 1200 Mögliche Schmutz auf dem Sensor. Schmutz auf dem Rad
wo Sensor den Kontakt verloren.
Test mit Diagnose
System.
Klare Fehlercode.
Sensor austauschen, wenn
Fehlercode erneut angezeigt.

24052 Elektrische Anlage Unterspannung GS / A 1200 Anlasser Schlachten zu drehen
Kombi-Instrument verblasst und dann
erscheint wieder.
Batteriespannung prüfen
Überprüfen Sie, ob die Lichtmaschine
auflädt Batterie
Verdrahtung überprüfen, dass ein zu sehen
Kurz nicht Trockenlegung
Akkuleistung.
Ersetzen Sie die Batterie, wenn
es wird nicht geladen
oder
Service-Wechselstromgenerator

24971 Druck vor Radkreis Um
Hoch
GS / A 1200 Check RADDRUCK! Lassen Sie die Luft aus Front
Rad auf die richtige
Druck.
Klar Fehlercode

25193 Internal Control Module Error -
Time out Nachricht ZFE_2
GS / A 1200 Nicht sicher, ob es irgendwelche Symptome sind
aber der Fehlercode nicht vorhanden war
wenn Diagnostik durchgeführt.
Fehler aufgetreten möglicherweise
aufgrund niedriger Spannung aus der
Batterie irgendwann
Klar Fehlercode

25165 Internal Control Module Error -
Der Hauptprozessor zurückgesetzt aufgrund unter
Stromspannung
GS / A 1200 Nicht sicher, ob es irgendwelche Symptome sind
aber der Fehlercode nicht vorhanden war
wenn Diagnostik durchgeführt.
Fehler aufgetreten möglicherweise
aufgrund niedriger Spannung aus der
Batterie irgendwann
Klar Fehlercode

25193 Bremsflüssigkeitsstand zu niedrig GS / A 1200 Check Bremsflüssigkeitsstände vorn und
Hinter Stauseen.
Test mit Diagnose
System.
Bremsflüssigkeit
und klare Fehler

Code.

37641 Elektrische Anlage (KL30) unter Stromspannung
GS / A 1200 Nicht sicher, ob es irgendwelche Symptome sind aber der Fehlercode nicht vorhanden war wenn Diagnostik durchgeführt.
Fehler aufgetreten möglicherweise aufgrund niedriger Spannung aus der Batterie irgendwann

41722 Park Licht am offenen Schaltkreis GS / A 1200 Park Licht defekt Überprüfen Verbindungen sein konnten, sind
sichern oder ersetzen Lampe, wenn Defekt.
Klar Fehlercode

41724 Haupt High Beam-Scheinwerfer, offen Schaltung.
R1200RT Hauptfernlicht konnte defekt sein oder haben eine schlechte Verbindung.
Überprüfen Sie die Anschlüsse sind sichern oder ersetzen Lampe, wenn Defekt.
Klar Fehlercode

41726 Abblendlichtscheinwerfer 1, offener Stromkreis. R1200RT Abblendlicht konnte defekt sein oder eine schlechte Verbindung haben.
Überprüfen Sie die Verbindungen sind sichern oder ersetzen Sie die Birne wenn Defekt.
Fehlercode löschen

41729 Abblendlichtscheinwerfer 2, offener Stromkreis. R1200RT Abblendlicht konnte defekt sein oder eine schlechte Verbindung haben.
Überprüfen Sie die Verbindungen sind sichern oder ersetzen Sie die Birne wenn Defekt.
Fehlercode löschen

54104 CAN-Bus: Keine Kommunikation mit Kombiinstrumentsteuerung
Einheit
GS / A 1200 Dieser Fehler kann zusammen auftreten mit einer fehlerhaften Zündung.
Test mit Diagnose
System
Fehlercode löschen

288 Drosselklappensensor, intern
Fehler bei oberer oder unterer Potentiometer Slider.
GS / A 1150 Grobe Leerlaufspannung, Optimum liegt bei etwa 0,36 Volt.
Ersetzen

Potentiometer
und richtig eingestellt
Stromspannung. klar
Falscher Code.

821 Hall Sensor 1, kein Signal - dieser Fehler
wird immer auftreten, wenn der Motor nicht ist
Laufen oder Motor wird nicht angekurbelt
bevor Fehlercodes gelesen werden.
GS / A 1150 Bike wird nicht laufen. Sensor austauschen! Sensor austauschen wenn
Fehlercode kann nicht
geloscht werden.

901 Hall Sensor 2, kein Signal - dieser Fehler
wird immer auftreten, wenn der Motor nicht ist
Laufen oder Motor wird nicht angekurbelt
bevor Fehlercodes gelesen werden.
GS / A 1150 Bike wird nicht laufen. Sensor austauschen! Sensor austauschen wenn
Fehlercode kann nicht
geloscht werden.

17163 Front ABS-Motor defekt. R1150RT ABS Warnleuchte blinkt und Nr
Motorbremsefunktion ... Rest
nur bremsen. Abhängig von
ob Vorderradbremse (Hebel) angezogen ist
oder hinteres Bremspedal ... manchmal das
Servomotor wurde Rennen, aber kein ABS
Funktion.
Es wäre das Beste zu haben
Ihr nächster BMW Agent
Bestätigen Sie Ihren Fehlercode.
Ersetzen abgeschlossen
ABS-Einheit, die
wird sehr sein
teuer. Fehler löschen
Codes.

17433 Druck im Hinterradzyylinder nach
niedrig.
R1150RT Einzelheiten siehe Fehlercode 17163
auf Symptome.
Es wäre das Beste zu haben
Ihr nächster BMW Agent
Bestätigen Sie Ihren Fehlercode.
Ersetzen abgeschlossen
ABS-Einheit, die
wird sehr sein
teuer. Fehler löschen
Codes.

277 Motorkühlmitteltemperatursensor
Störung, Kurzschluss zur Erde
oder Temperatur zu niedrig.
GS 650
Dakar
Kein Kühlmittel im System Kühlmittelsystem prüfen für

Lecks. Überprüfen Sie alle Schlauche.
Überprüfen Sie den Kühlerdeckel. Prüfen
Wasserpumpendichtung.
Kühlmittel ersetzen
Sensor wenn
notwendig. klar
Fehlercodes.

304 Sauerstoff (Lamda) Sensorkreis
Fehlfunktion, Kein Signal oder Signal
wechselnd.
GS 650
Dakar
Symptome nicht offen ersichtlich. Fahrrad
läuft möglicherweise reich.
Überprüfen und reinigen
Verbindungen auf Draht
Geschirr.
Wenn der Fehler weiterhin besteht,
überprüfen oder ersetzen
Lambdasonde.
Löschen Sie den Fehlercode.

309 Lambdasondenheizung
Stromkreisstörung, Signal
unglaublich
GS 650
Dakar
Unregelmäßiger Motorbetrieb. Motor
wird nicht richtig funktionieren.
Test mit Diagnose
System. Lesen sollte
abwechselnd zwischen 200mV
und 650mV.
Lambda ersetzen
Sensor wenn
notwendig. klar
Falscher Code.

821 Geschwindigkeitssensor (U / min) GS 650
Dakar
Unregelmäßige Geschwindigkeitsmessung an
Instrumente.
Sensor reinigen. Stelle sicher
Der Draht ist nicht beschädigt.
Sensor austauschen wenn
notwendig. klar
Falscher Code.

1152 Kühlgebläsemotor, Signal
unglaublich.
GS 650
Dakar
Lufter funktioniert nicht. Kühlung
Fan arbeitet zeitweise an
Aktivierung. Wird zur Überhitzung führen.

Test mit Diagnose
System, ob der Lufter
funktioniert
Lufter ersetzen.
Fehlercode löschen

821 Kurbelwellengeber, Kurzschluss oder
offener Kreislauf.
G450X Symptome, die nicht eindeutig als Fahrrad erkennbar sind
startet und läuft.
Der Fehlercode war immer noch
Geschenk.
Fehler behoben
Code. Fehler hat
nicht zurückkehren.

1592 Schrittmotor, Drosselklappe 2
defekt
G450X Symptome, die nicht eindeutig als Fahrrad erkennbar sind
startet und läuft.
Der Fehlercode war immer noch
Geschenk.
Fehler behoben
Code. Fehler hat
nicht zurückkehren.

richtig.
Batterieklemmen festziehen.
Stellen Sie eine gute Verbindung sicher
auf Teig-Terminals.
Löschen Sie den Fehlercode.
23955 Vorderraddrehzahlsensor: Signal
unglaublich.
GS / A 1200 Mögliche Verschmutzung des Sensors. Schmutz auf dem Rad
wo der Sensor den Kontakt verloren hat.
Test mit Diagnose
System
Löschen Sie den Fehlercode.
Sensor austauschen.